

Fig.1




Fig.2 (A)




Fig.2 (B)




Fig.2 (C)




Fig.2 (D)




Fig.3




Fig.4

Mar. / 4 / 2003									
Customer	Q'ty of Inspection			Analysis of Inspection					
	Ins'tors	Hours	Accept	Defect	Q'ty	Defect (%)	Pcs / Ins'tors	Pcs / HR	
<u>A</u>	5	18	600	0	600	0.00 %	120	34	
<u>B</u>	8	72	1,000	0	1,000	0.00 %	125	14	
Total:	13	90	1,600	0	1,600	0.00 %	123	18	

Fig.5

Mar. / 1 / 2003			
Item	Name	WorkTime	Hours
1	XXXX1	0830-1730	9
2	XXXX1	0830-1730	9
3	XXXX1	0830-1830	10
4	XXXX1	0830-1730	9
5	XXXX1	0830-1730	9
6	XXXX1	0830-1730	9
7	XXXX1	0830-1730	9

Fig.6

Jan. / 24 / 2003							
Item	Serial No.	Defect Reason	Verified	OQC	Inverter S/N	Remark	Picture
1	HFC2A11124663	DIRTY					* -
2	HFC2A11124668	DIRTY					* -
3	HFC2A11124674	DIRTY					* -
4	HFC2A11124766	DIRTY					* -
5	HFC2A11124770	DIRTY					* -

Fig. 7

The 2003 Report - Product: All - Group by Model

Model	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
XXXXX1	5,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXXX2	0	2,378	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXXX3	10,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXXX4	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,059	2,378	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fig.8 (A)




Fig.8 (B)

2003/3/4											
Item	Date	Location	Service Type	Product	Model	Ins'tors	Q'ty of Inspection			Job Description	Remark
							Carton	Accept	Reject		
1	3/4	LcoXXXX	Rework	Notebook	XXXX	5	60	600	0	660	Mylar and conduction tape stick on
Total:							5	60	600	0	600

Fig.9